

ダイオキシン類等調査結果について

平成28年11月21日に火葬炉排ガス中のダイオキシン類等の測定を行いましたので、お知らせします。

なお、火葬によるダイオキシン類の発生や焼骨の損傷を防ぐため、棺の中に副葬品（特に、プラスチック製品や化学繊維製品等）を入れないよう、ご協力をお願いします。

南多摩斎場ダイオキシン類等調査結果

調査項目	5号炉	7号炉	指針値等	単位
ダイオキシン類濃度	0.31	1.4	5 ※1	ng-TEQ/m ³ _N
ばいじん濃度	0.009	0.024	0.15 ※2	g/m ³ _N
塩化水素濃度	14	23	700 ※2	mg/m ³ _N
硫黄酸化物濃度	2	4	なし	volppm
窒素酸化物濃度	85	100	250 ※2	volppm

※1 「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」による指針値

※2 「大気汚染防止法」の廃棄物焼却炉の規制値

お問合せ

南多摩斎場

電話 042-797-7641