

ダイオキシン類等調査結果について

2025年10月17日に、火葬に伴い発生する排ガスのダイオキシン類等の測定を行いましたので、お知らせします。

なお、火葬によるダイオキシン類の発生や焼骨の損傷を防ぐため、棺の中に副葬品（特に、プラスチック製品や化学繊維製品等）を入れないよう、ご協力をお願いします。

南多摩斎場ダイオキシン類等調査結果

| 調査対象 | 調査項目 | 3号炉 | 10号炉 | 指針値等 | 単位 |
|------|-----------|-------|-------|---------|-----------------------|
| 排ガス | ダイオキシン類濃度 | 0.31 | 0.26 | 5 ※1 | ng-TEQ/m ³ |
| | ばいじん濃度 | 0.027 | 0.004 | 0.15 ※2 | g/m ³ |
| | 塩化水素濃度 | 35 | 12 | 700 ※2 | mg/m ³ |
| | 硫黄酸化物濃度 | 3 | 1 | なし | ppm |
| | 窒素酸化物濃度 | 100 | 100 | 250 ※2 | ppm |

※1 「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」による指針値

※2 「大気汚染防止法」の廃棄物焼却炉（焼却能力2t/h未満）の規制値（参考値）

お問合せ

南多摩斎場組合

電話 042-797-7641